

Címzettek: valamennyi ajánlattevő

Tárgy: 1. számú Kiegészítő tájékoztatás „TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027 azonosítószámú projekt keretében Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése” közbeszerzési eljárásban

Tisztelt Ajánlattevők!

A tárgyi közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésre a választ az alábbiakban adjuk meg:

1.A Műszaki leírás 4.3 Burkolatbontás-helyreállítása pontja szerint az alábbiak szerint rendelkezik a bazalt kockakő burkolat helyreállítás esetén:

„Úthelyreállítás során építendő pályaszerkezet bazalt kockakő burkolat esetén Önkormányzati úton:

6,0 cm JU-20 kopóréteg az útburkolat teljes szélességében

10,0 cm C 6-32/FN beton kiegyenlítőréteg az útpálya teljes szélességében

25,0 cm C 6-32/FN beton útalap

20 cm homokos-kavics fagyvédő réteg

30,0 cm talajcsere homoktalajra”

A Kiviteli tervlapok szerint a Tájházak előtti ilyen burkolat mellett folyóka építés szükséges, mely munkafolyamat feltételezi azt, hogy bizonyos szinten a pályaburkolat szélét meg kell bontani ahhoz, hogy a folyóka megépíthető legyen.

Kérem a Tisztelt Ajánlatkérő egyértelmű álláspontját azzal kapcsolatban, hogy kell-e kalkulálnunk az érintett szakasz teljes szélességben történő aszfaltozásával!

Válasz: Az említett helyreállítás nem a díszburkolat jellegű részekre vonatkozik, hanem régről megmaradt „macskaköves” utakra, melyek azóta esetleg aszfalttal lettek felújítva. Hajdúböszörményben több helyen van ilyen. Ebben a beruházásban nem valószínű, hogy lesz ilyen. A Tájházaknál csak az esetlegesen károsodott műemléki térköszertű burkolatot kell eredetire helyreállítani.

Kérem, hogy a választ szíveskedjenek figyelembe venni az ajánlattétel során.

Debrecen, 2018. január 5.

Tisztelettel:



Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 90.