



Ha a jelzés helye és az elkorlátozás kezdete között, ill. az elkorlátozással érintett szakaszon belül útkereszteződés van, a veszélyt jelző táblákat a keresztező úton, a tilalmi jelző táblákat az útkereszteződés után meg kell ismételni!

Amennyiben az elkorlátozás kezdete és vége helyéről nem láthatóak, az ÚT 2-1.119:1998. Útügyi műszaki előírás 4.1.1.7. és 4.1.1.8. ábráinak megfelelő forgalomirányító jelzőberendezést, illetve jelzőört kell forgalom szabályozásra használni, illetve alkalmazni!

<p><b>"KÖZMŰTERV-M'93" Kft.</b>  4400 NYÍREGYHÁZA, Selyem u. 21/B. I/1.  Tel.: 42-437-201  Fax: 42-799-302  Mérnökkamarai nysz.: C-15-000126</p>	Munka megnevezése:		Hajdúböszörmény Város belterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem Kiviteli terv		Törzsszám:	481/15	
	Rajz megnevezése:		Hajdúböszörmény Útburkolatban végzett közműépítés ideiglenes forgalomszabályozása külterületen		Kelt:	2017.06.	
	Ügyvezető:		Vezető-tervező:		Méretarány:	-	
	Szerkesztő:		Tervező:		Tervfajta:	KT.	
<p>Ez a terv az érvényes jogszabályok alapján szerzői jogvédelem alatt áll. A jogtulajdonos engedélye nélkül felhasználni, másolni, módosítani TILOS!</p>		<p>Név: <i>fj. Major Ferenc</i>  Eng. szám: <i>Major Zoltán VZ-TEL/15-0567</i></p>	<p>Név: <i>Major Zoltán</i>  Eng. szám: <i>Major Zoltán VZ-TEL/15-0567</i></p>	<p>Név: <i>Major Zoltán</i>  Eng. szám: <i>Major Zoltán VZ-TEL/15-0567</i></p>	<p>Név: <i>Dózsai Ferenc</i>  Eng. szám: <i>Dózsai Ferenc</i></p>	Rajzsám:	F-3