

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: **Dr. Mező Barna osztályvezető**

Tárgy: **Bocskai tér csapadékvíz elvezetés javítása
forrásbiztosítással**

Ügyintéző: **Zelenka Péter városüzemeltetési ügyintéző**

Iktatószám: **- / 2021**

Melléklet: **1 db árajánlat**

Feladatot jelent: **Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály**

Véleményező bizottság: **Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság**

Bizottsági elnök: **Bertalan János
Kovács Attila**

Egyéb véleményező szerv: **-**

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2021. október ...^{18.}**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Szathmári Anita** ^{2021. 10. 19.}

Láta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző**

Egyéb meghívottak:

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-296

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatam a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, azonban a Kormány 307/2021. (VI.5.) kormányrendeletében (a továbbiakban: kormányrendelet) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról döntött.

A kormányrendelet 1.§-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A rendelkezés 2021. június 15. napjával lépett hatályba.

A Bocskai téri csapadékvíz elvezető rendszer kamerás vizsgálata alapján kiderült, hogy több helyen eltörtek, kilyukadtak, s ennek következtében a vezetékek feliszapolódtak. Javításuk és a vezetékek takarítása, átmosása szükséges, hogy a rendszer el tudja látni a feladatát. A főtéren lévő 160-as átmérőjű vezetékeket felbontás nélkül egy új technológiával a vezetéken belül haladva is helyre lehet állítani, így a bontás és a helyreállítás költsége nem jelentkezik. A befogadó 315-ös és 400-as vezetékek törmelékkel telítettek változó mértékben, valamint a főgyűjtő 600-as vezeték is 1/3 arányban telítődött, ezért annak a takarítása is szükséges. Nagyobb mennyiségű csapadék elvezetése is gondot jelenthet jelen állapotban, ezért a feladat elvégzése szükséges, azonban a 2021. évi költségvetésben a forrás nem áll a rendelkezésre. **A munka elvégzéséhez 6.000.000.-Ft forrás szükséges a 2022. évi költségvetés terhére.**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontja szerint a **helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.** A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) b) pont a települési önkormányzat feladataként jelöli meg a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) b) pontja alapján megtárgyalta a **„Bocskai tér csapadékvíz elvezetés javítása forrásbiztosítással”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai téri csapadékvíz elvezető rendszer javítására, a vezetékek takarítására, átmosására 6.000.000.- Ft keretösszeget biztosít a 2022. évi költségvetés terhére. Felkéri a Gazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy különítse el a forrást és építse be a 2022. évi költségvetésbe.


A Képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályt a beszerzés lebonyolítására.

Határidő: 2022. március 31. – forrás biztosítására
2022. május 31. - a beszerzés lebonyolítására

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető - a 2022. évi költségvetésbe való beépítésért.
Dr. Mező Barna osztályvezető- - a beszerzés lebonyolításáért

Hajdúböszörmény, 2021. október 20.


Dr. Mező Barna
osztályvezető



OPESUNTECHNOLOGIESKFT.

4220. Hajdúböszörmény Középkert u. 76. sz.

Tel.: +36/20 270 74 37

Email: info@opesun.eu

Web: utatnyitunk.hu

Adószám: 23698349-2-09

Árajánlat

Tisztelt Hajdúböszörmény Város Önkormányzata!

A helyszíni szemrevételezés alapján (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér) a terepi munkálatokra a következő árajánlatot adjuk:

Az árajánlat tartalmazza a teljes munkavégzést és a keletkező hulladék elszállítását:

A terület kamerás vizsgálata során az alábbi hibákat tártuk fel:

- A térkőbe épített folyókák DN 160-as KG-PVC csövekbe vezetik el első lépésként a csapadékvizet. Ezen csövek magas darabszámban meghibásodtak. Összesen: 16 darab csőszakaszon. A csövek törtek, telítődtek földdel, homokkal és apró kavicsal, ami a térburkolat alatt helyezkedik el. Ez a bemosódás az első gátja a csapadékvíz gyors elvezetésének.

Epoxy gyantával kevert üvegszál erősítésű úgynevezett „csőbélészes” technológiával ezek a hibás szakaszok feltárás nélkül javíthatóak. A munkavégzés nem jár hagyományos bontási munkavégzéssel, a már meglévő csőben építjük fel újra az új belső béléscsövet.

A feltárt hibás csőszakaszok a tér teljes területén elszórtan helyezkednek el. (Iskola utca előtti terület, Városi Könyvtár előtti terület, szökőkút és Önkormányzat előtti terület, Művelődési Központ előtti terület.

Feltárt hibák száma: 16 db.

Egy hiba javítása: 154.750 Ft + ÁFA/db.

Összes hiba javítása: 2.476.000 Ft + ÁFA.

Ez a költség tartalmazza az érintett csőszakasz javítás előtti teljes kitisztítását.

- Ezen átmérőjű csövek DN 315-ös és DN 400-as csövekre vannak rákötve. Ezekben a csövekben is már nagymértékű iszap- és hordalék lerakódás látható, ami tovább lassítja a gyors csapadékvíz elvezetést.


Teljes vezeték hossz: 479,51 fm.

Vezeték hossz átmosása és a keletkező iszap elszállítása: 1.536.250 Ft. + ÁFA.

Az ár tartalmazza az ép, nem sérült DN 160-as átmérőjű vezetékek átmosását is.

Megközelítőleg 25 m³ iszap keletkezik a munkavégzések során.

A munkavégzés alatt iszap nem kerül a térkő burkolatra, az a kitermelésnél azonnal a szállítóedénybe kerül.



OPESUNTECHNOLOGIESKFT.

4220. Hajdúböszörmény Középkert u. 76. sz.

Tel.: +36/20 270 74 37

Email: info@opesun.eu

Web: utatnyitunk.hu

Adószám: 23698349-2-09

-Ezt követően kerül a csapadékvíz a főgyűjtő DN 800-as beton gerincvezetékekbe és indul el az Iskola utcán kivezetésre a városból. Az Iskola utca - Polgári utca illetve a Bethlen utca csomópontnál található egy osztómű ami nagymértékben feliszapolódott és gátolja a víz szabad áramlását.

Csomópont tisztításának díja és a keletkező iszap elszállításának költsége: 519.245 Ft. + ÁFA.

A teljes munkavégzés költsége: 4.531.495 Ft. + ÁFA, azaz bruttó: 5.754.999 Ft.

A teljes munkavégzés időtartama 3 hét, megfelelő időjárási körülmények között.

Ezen technológiával történő javítás csak +25 °C és +10 °C fok között lehet végezni!

Az árajánlat érvényessége a kiállítástól számított **30 nap**, fizetés banki átutalással a teljesítéstől számított 30. napra

Mellékletek: a hibák feltárásáról készült kamerás felvételek.

Hajdúböszörmény, 2021. 09. 15.


Tisztelettel:

OPESUN TECHNOLOGIES KFT.
4220 Hajdúböszörmény Középkert u. 76.
Adószám: 23698349-2-09
Központi: 06-20-2707437
Fax: 06-20-2707437
E-mail: info@opesun.eu

Opesun Technologies Kft.

Fekete Csaba

ügyvezető ig.



OPESUNTECHNOLOGIESKFT.

4220. Hajdúböszörmény Közepkert u. 76. sz.

Tel.: +36/20 270 74 37


Email: info@opesun.eu

Web: utatnyitunk.hu

Adószám: 23698349-2-09

Sérült DN 160-as KG-PVC csővezeték és feliszapolódott DN 315 és DN 400-as vezeték:





OPESUNTECHNOLOGIESKFT.



4220. Hajdúböszörmény Középkert u. 76. sz.


Tel.: +36/20 270 74 37

Email: info@opesun.eu

Web: utatnyitunk.hu

Adószám: 23698349-2-09





OPESUN TECHNOLOGIES KFT.


4220. Hajdúböszörmény Középkert u. 76. sz.


Tel.: +36/20 270 74 37

Email: info@opesun.eu

Web: utatnyitunk.hu

Adószám: 23698349-2-09





OPESUNTECHNOLOGIESKFT.

4220. Hajdúböszörmény Középkert u. 76. sz.


Tel.: +36/20 270 74 37

Email: info@opesun.eu

Web: utatnyitunk.hu

Adószám: 23698349-2-09





OPESUNTECHNOLOGIESKFT.

4220. Hajdúböszörmény Középkert u. 76. sz.

Tel.: +36/20 270 74 37

Email: info@opesun.eu

Web: utatnyitunk.hu

Adószám: 23698349-2-09

